

Hempacore AQ

Toote omadused

Töötemperatuur:

- Sisetingimused.

Sertifikaadid / Heakskiidud

- CE-märgisega toode koos Euroopa tehnilise hinnanguga (ETA). ETA 13/1054. Up to 90 minutes.
- Hinnatud vastavalt standardile EN 13381-8. Konstruksiooniterase tulepüsivus.
- Hinnatud vastavalt standardile EN 13381-9. Konstruksiooniterase tulepüsivus (perforeeritud talad). Up to 60 minutes.
- Vastab Euroopa tuleohutusstandardile EN 13501-1. Tuletundlikkuse klass:

Toote ohutus

Leekpunkt 180°C [356°F]

LOÜ sisaldus

Seadusandlus	Väärtus
EL	0 g/L [0,00 lb/USA gal]
USA (kattekihid)	29 g/L [0,24 lb/USA gal]
USA (regulatiivne)	43 g/L [0,36 lb/USA gal]
Hiina	0 g/L [0,00 lb/USA gal]

Vastavalt standardile ISO 11890-2.

Käsitsemine

Ettevaatust käsitsemisel. Enne kasutamist ja kasutamise ajal järgige pakenditel ja värvianumatel esitatud kemikaali ohutusetikette ja järgige kõiki kohalikke ja riiklikke ohutusalasid õigusakte. Lugege alati Hempeli selle toote ohutuskaarti/-kaarte koos toote andmelehega.

Üksnes professionaalseks kasutamiseks.

Tooteandmed

Toote kood

48860

Standardne varjund / kood

White 10000

Läige

Matt

Tahkete ainete maht

73 ± 3%

Erikaal

1,5 kg/L [12 lb/USA gal]

Pinna ettevalmistamine

Puhtus

- Eemaldage soolad, puhastusvahendid, muud saasteained kõrgsurvepesuga värske veega.
- Abrasiivne jugapuhastamine kuni min Sa 2½ (ISO 8501-1) / SP 10 (SSPC).
- Tsingitud pinnad: kasutage mittemetallilist jugapuhastusvahendit (korund, granaat jne).
- Kasutage ettenähtud kruntvärvi.
- Eemaldage õli, määre ja muud saasteained sobiva puhastusvahendiga puhastades.
- Eemaldage tolm, jugapuhastusvahend ja lahtised materjalid.
- Pind peab enne pealekandmist kuiv ja puhas olema.
- Süsinikterasest erinevate alusmaterjalide puhul võib alusmaterjal vajada mingit muud pinna ettevalmistust. Vt lisateavet Hempeli kasutusjuhistest.
- Väiksemaid alasid saab elektrilise tööriistaga puhastada St 3-ni, kui pind on karestatud ja mitte poleeritud.
- Täiendavate üksikasjade suhtes lugege Hempeli eraldiseisvaid pinna ettevalmistamise juhiseid.

Hooldus ja remont

- Abrasiivse jugapuhastuse asemel võib väiksemaid alasid puhastada käsitsi või elektrilise tööriistaga.

Täiendavate üksikasjade suhtes lugege Hempeli eraldiseisvaid pinna ettevalmistamise juhiseid.

Hempacore AQ

Peale kandmine

Vedeldi

Ei soovitata

Puhastusvahend

Magevesi

Peale kandmise meetod

Tööriist	Pealekandmise parameetrid
Õhuvaba pihustamine	Pihusti surve: 200 bar [2900 psi] Pihusti ava: 0.017-0.023"

Kui kasutatakse pintslit või rullikut, on määratud kuiva kattekihi paksuse saavutamiseks vaja rohkem kihte. Üldjuhul ei soovitata lahustamist. Pihustamise andmed on näitlikud ja neid võidakse korrigeerida. Rõhk on materjali temperatuuril 20 °C [68 °F] juures.

Kattekihi paksus

Kile paksus sõltub nõutavast tulepüsivusest, samuti teraselemendi massitegurist (Hp/A). Võtke ühendust kohaliku Hempeli esindajaga. Maksimaalne paksus katte kohta on 750 mikronit [30 mils] Kuiva kattekihi paksus on võrdne 1100 mikroni [43 mils] märja kattekihi paksusega. Palun konsulteerida rakenduse juhendiga, et saada täpsemat informatsiooni.

Pealekandmise tingimused

- Kondensatsiooni vältimiseks kandke see puhtale ja kuivale pinnale, mille temperatuur on üle 3°C [5°F] võrra kõrgem kastepunktist.

Suhteline õhuniiskus:

- Suhteline õhuniiskus peab kuivatamise ajal olema alla 85%.

Märkused

- Segage hoolikalt enne kasutamist.

Kuivatamine ja ülevärvimine

Toote sobivus

- Eelmike kiht: Järgi Hempel's spetsifikatsiooni. Ainult Hempeli heakskiidetud alusvärvi. Võtke ühendust Hempeli esindajaga, et saada infot heakskiidetud alusvärvide kohta.
- Järgmine kiht: Järgi Hempel's spetsifikatsiooni. Heakskiidetud lõppviimistluskihtide valik on saadaval. Võtke ühendust Hempeli esindajaga, et saada infot heakskiidetud lõppviimistluskihtide kohta.

Ülevärvimine märkused

- Palun tutvuge selle toote kuivamisaja ja ülekatmise üksikasjadega täpsemalt.
- Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust Hempeliga.
- Lõppviimistluskihti ei saa peale kanda, enne kui määratud paisuv paksus on saavutatud ja kiht on piisavalt kuiv. Võtke ühendust Hempeli esindajaga, et saada detailsemat infot.

Säilitamine

Säilivusaeg

Ümbritsev temperatuur	25°C [77°F]
Toode	12 kuud

Date limite d'utilisation à compter de la date de production, lorsqu'il est conservé dans son emballage d'origine non ouvert. Ensuite, la qualité du produit doit faire l'objet d'une nouvelle inspection. La date limite d'utilisation est réduite en cas de stockage à des températures élevées. Consulter Hempel pour obtenir des conseils.

Säilitamistingimused

- Toodet tuleb säilitada vastavalt kohalikele seadusandlusele temperatuuril 10-40°C [50-104°F] juures eemal otsesest päikesevalgusest ning kaitstuna vihma ja lume eest.
- Temperatuur ei tohi transportimise ja ladustamise ajal langeda alla 5°C [41°F].
- Kasutusea möödumise korral tuleb toodet enne kasutamist uuesti hinnata. Võtke ühendust Hempeli esindajaga.

Hempacore AQ

Täiendavad dokumendid

Täiendav teave on saadaval Hempeli veebisaidil hempel.com või teie kohalikul Hempeli veebisaidil:

- Notes explicatives pour la Fiche technique du produit.
- Méthodes d'application.
- Selle toote peale kandmise juhend.
- Kuivamisaeg ja ülekatmise intervallid selle toote jaoks.
- Kinnitatud alusvärvide ja lõppviimistluskihtide loend

See toote andmeleht ("andmeleht") on seotud tarnitud tootega ("toode") ja seda võidakse aeg-ajalt ajakohastada. Seetõttu peab ostja/kasutaja arvestama koos konkreetse tootepartiiga tarnitud andmelehega (ja mitte selle varasema versiooniga). Peale andmelehe võib ostja/kasutaja saada mõned või kõik järgmised tehnilised kirjeldused, avaldused ja/või suunised, mis on loetletud allpool või on kättesaadavad Hempeli veebisaidil jaotises „Tooted“ aadressil www.hempel.com ("lisadokumendid"):

Nr.	Dokumendi kirjeldus	Asukoht/kommentaariid
1.	Tehniline teavitust	Konkreetsete projektide korral antud ühekordsed konkreetsed nõuanded
2.	Spetsifikatsioon	Väljastatakse ainult konkreetsete projektide jaoks
3.	Andmeleht	See dokument
4.	Andmelehe selgitavad märkused	Saadaval aadressil www.hempel.com ja sisaldavad asjakohast teavet toote katsetusparameetrite kohta
5.	Kasutusjuhend	Kui olemas, siis aadressil www.hempel.com
6.	Üldised tehnilised juhised (nt pealekandmise ja pinna ettevalmistamise kohta)	Kui olemas, siis aadressil www.hempel.com

Andmelehe ja lisadokumentide vahelise teabe vastuolu korral on teabe tähtsuse järjekord nii, nagu eespool toodud. Sellisel juhul pöörduge selgituste saamiseks ka Hempeli esindaja poole. Peale selle peab ostja/kasutaja arvestama iga tootega kaasas oleva asjakohase ohutuskaardiga (**ohutuskaart**), mille saab alla laadida ka veebisaidilt www.hempel.com.

Hempel ei vastuta puuduste eest, kui toodet pole täielikult kasutatud asjakohasel andmelehel ja lisadokumentides esitatud soovitusete ja nõuete kohaselt. Ülaltoodud vastutuse välistamise teave ja tingimused kehtivad selle andmelehe, lisadokumentide ning kõikide muude Hempeli toote kohta esitatud dokumentide kohta. Peale selle kehtivad toote tarnimise ja kogu tehnilise toe tagamise osas Hempeli müügi-, tarne- ja teeninduse üldtingimused, välja arvatud juhul, kui kirjalikult on teisiti kokku lepitud.